

تجربة :
 إجراء الإصلاحات وشراء القطع التبدلية ومطابقتها وفق الاصول للسيارة الشاحنة نوع دايبو رقم /٩٦٢٤٧٨/
 العاملة لدى فرع المنطقة الساحلية ووضعها في الخدمة .
 المواصفات الفنية والكشف التقديري

ممسلسل	المادة	العدد	القيمة التقديرية ل٠س
١	كتلة سسلندر محرك ٦ سلندر	١	
٢	كرنك محرك استندر	١	
٣	طقم قميص محرك	١	
٤	طقم بستون محرك	١	
٥	طقم قشور ثابت ومتحرك استندر	١	
٦	طقم سكرمان	١	
٧	زند بيال	٣	
٨	طرنية زيت	١	
٩	طقم كيدات نار + هواء	١	
١٠	طقم صباب نار + هواء	١	
١١	طقم باكات بيال	١	
١٢	طقم جوان محرك كامل مع جوانات الكولاس	١	
١٣	طقم بلانجور طرمبة مازوت	١	
١٤	طقم رويس بخاخ سلندر	١	
١٥	حقانة مازوت	١	
١٦	اجرة فرط تطبيق طرمبة المازوت من اجل تركيب طقم البلانجور مع عيار الطرنبة على الجهاز مع البخاخات	١	
١٧	لبادة كرنك امامية	١	
١٨	لبادة كرنك خلفية	١	
١٩	طرنية هواء كاملة	١	
٢٠	مرآة دبرياج	١	
٢١	صحن دبرياج	١	
٢٢	عربة معجون جوانات	٢	
٢٣	اجرة قش وجه الكولاس مع روداج صباب مع فحص الكولاسات بالضغط على الماء	١	
٢٤	اجرة تنزيل قميص مع خراطة وتنزيل باكات زنود بيال وبكات ميل اكستريك	١	
٢٥	اجرة فرط المحرك وتنزيله عن السيارة	١	
٢٦	اجرة تطبيق المحرك مع تركيب على السيارة	١	
	المجموع		

أعضاء اللجنة :

م. واصل شريقي

بسام سليمان

عمار حبيب

ايداد بدور

رامز حسينو

رئيس قسم النقل والآليات

م. حسام أحمد

رئيس دائرة الصيانة

م. مصطفى أسعد